



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF486	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,629 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE YUGO DE TRANSMISIÓN, DESMONTANDO TRANSMISIÓN, REALIZANDO LIMPIEZA GENERAL, REEMPLAZANDO RETEN DAÑADO Y COLOCANDO JUNTAS NUEVAS”

***EMPACADO Y CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF486	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,629 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO INTERNO DE TRANSMISIÓN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF486	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,629 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE YUGO DE TRANSMISIÓN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF486	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,629 HRS

*RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (8 LTS) Y MONTAJE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF486	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,629 HRS

*HORÓMETRO

