



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	14,009 HRS

“NO CARGA EL ALTERNADOR”


***CAMBIO DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	14,009 HRS

***REEMPLAZO DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	14,009 HRS

***EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

