



Empresa:	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0338	N. Orden:	KAUF510	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	42-5FG25	Serie:	405FGU25-80046	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,075 HRS

“REEMPLAZO DE LLANTAS DAÑADAS MONTACARGAS TOYOTA”

***SE DESMONTAN LLANTAS Y SE INSTALAN LLANTAS NUEVAS**





Empresa:	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0338	N. Orden:	KAUF510	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	42-5FG25	Serie:	405FGU25-80046	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,075 HRS

***SE DESMONTAN LLANTAS Y SE INSTALAN LLANTAS NUEVAS**





Empresa:	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0338	N. Orden:	KAUF510	Fecha:	09/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	42-5FG25	Serie:	405FGU25-80046	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,075 HRS

***SE DESMONTAN LLANTAS Y SE INSTALAN LLANTAS NUEVAS**

