



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF544	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,492 HRS

“SE CAYÓ EL TORNILLO DE LA PARRILLA”

***REPARACIÓN DE PARRILLA PROTECTORA, SOLDADA EN AMBAS PARTES DE SOPORTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF544	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,492 HRS

*REPARACIÓN DE PARRILLA PROTECTORA, SOLDADA EN AMBAS PARTES DE SOPORTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF544	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,492 HRS

*REPARACIÓN DE PARRILLA PROTECTORA, SOLDADA EN AMBAS PARTES DE SOPORTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF544	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,492 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF544	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,492 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE RELLENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, SE ENCUENTRA EN EL MÍNIMO**