



VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,615 HRS

***REAPRETE DE BATERÍA POR FALSO CONTACTO, REAPRETE DE CUERPO DE VÁLVULAS DE TRANSMISIÓN Y REAPRETE DE TORNILLO DE DRENADO DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	04/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,615 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE TAPON DE DRENADO DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE JUNTA DE CUERPO DE VÁLVULAS DE TRANSMISIÓN