



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF389	Fecha:	13/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

“CAMBIO DE GENERADOR DE IMPULSO, MEACANISMO DE FRENO DE MANO Y DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN”

***REEMPLAZO DE SENSOR DE GIRO PARA REFUERZO DE CARGA**





VHSA - 0022

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF389	Fecha:	13/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE CHICOTE DE FRENO DE MANO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF389	Fecha:	13/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*REEMPLAZO DE PAR DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR CORTAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF389	Fecha:	13/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF389	Fecha:	13/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,826 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE DESMONTA CULATA DE MOTOR PARA TRASLADO A LA RECTIFICADORA