





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF554	Fecha:	17/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,291 HRS

“NO FRENA CORRECTAMENTE Y NO FUNCIONA EL FRENO DE MANO”

***SE REALIZA PRUEBA DE FRENADO, EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE, AJUSTE DE FRENO DE MANO, SE REVISAN NIVELES EN GENERAL EKL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF554	Fecha:	17/12/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,291 HRS

***HORÓMETRO**

