



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF547	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,042 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA”

***SE REALIZÓ SERVICIO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MANGUERA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF547	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,042 HRS

SE REALIZÓ SERVICIO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE MANGUERA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF547	Fecha:	16/12/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,042 HRS

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO

