





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF620	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	338 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE ARRANQUE”

***SE REALIZA LIMPIEZA DE CARBURADOR POR CONTAMINACIÓN DE AGUA**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF620	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	338 HRS

***SE REALIZA LIMPIEZA DE CARBURADOR POR CONTAMINACIÓN DE AGUA**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF620	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	338 HRS

***SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJÍAS CONTAMINADAS DE COMBUSTIBLE Y CARBONIZADAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF620	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	338 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF620	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	338 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE POR CONTAMINACIÓN
- SE LE SOLICITA A MACOFE POR PERSONAL DE KAUFMANN COMBUSTIBLE LIMPIO