



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF614	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25, 644 HRS

"NO ARRANCA"

***REPARACIÓN DE LINEA DE BOMBA DE GASOLINA Y REPARAR LINEA DE CONECTOR DE SENSOR MAF**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF614	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	25, 644 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE CAMBIO DEL VENTILADOR YA QUE TIENE UNA ASPA ROTA

