



|          |       |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|-------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-10      | N. Orden:  | KAUF5989 | Fecha:     | 27/12/2024 |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393F05628 | Ubicación: | APIZACO  | Horómetro: | 14,884 HRS |

**“NO ARRANCA”**

**\*SE HACE LAVADO GENERAL A LINEAS DE COMBUSTIBLE: COMUN RIEL Y SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

**\*SE HACE LAVADO GENERAL A LINEAS DE COMBUSTIBLE: COMUN RIEL Y SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

**\*SE REEMPLAZA FILTRO DE SUCCIÓN POR CONTAMINACIÓN**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

**\*REEMPLAZO DE BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

### \*REEMPLAZO DE VALVULA DE REGULADOR DE PRESIÓN





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

**\*SE DESMONTA TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA SU LAVADO CORRECTO**





MONT-10

|                 |       |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF5989 | <b>Fecha:</b>     | 27/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO  | <b>Horómetro:</b> | 14,884 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- SE REQUIERE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE LIMPIO, DE LO CONTRARIO SE DESLINDAN RESPONSABILIDADES POR AVERIA EN PARTE DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE