



Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF625	Fecha:	02/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	344 HRS

“REEMPLAZO DE BUJÍAS. LIMPIEZA DE CARBURADOR Y TANQUE DE COMBUSTIBLE”

***REEMPLAZO DE BUJÍAS**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF625	Fecha:	02/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	344 HRS

***SE REALIZO LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF625	Fecha:	02/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	344 HRS

***SE REALIZO LAVADO DE CARBURADOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF625	Fecha:	02/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	344 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF625	Fecha:	02/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	344 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE LE SUMINISTRA GASOLINA QUE SE RECUPERO DEL TANQUE CON LA AUTORIZACIÓN DEL ENCARGADO, YA QUE POSTERIORMENTE LE SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE LIMPIO, LO CUAL FUA LA RECOMENDACIÓN QUE SE LES DIÓ