



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF619	Fecha:	30/12/2024
5Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,664.8 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PARRILLA DESOLDADA”


***SOLDADO Y REFUERZO CON SOLERA DE 3/8 X 1 ½ DE GUARDA QUE SE ENCONTRO TOTALMENTE QUEBRADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF619	Fecha:	30/12/2024
5Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,664.8 HRS

*SOLDADURA DE GUARDA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF619	Fecha:	30/12/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,664.8 HRS

*SOLDADURA DE GUARDA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF619	Fecha:	30/12/2024
5Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,664.8 HRS

*HORÓMETRO

