




Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF645	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	446 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE, REEMPLAZO DE JUNTA DE ENFRIADOR Y JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS”

***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍA AL IGUAL QUE SELLOS DE INYECTORES**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF645	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	446 HRS

***REEMPLAZO KIT DE JUNTA Y ORING DE ENFRIADOR DE ACEITE**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF645	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	446 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE JUNTA

