



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF682	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,774 HRS

“NO AGARRA LOS SENSORES DE LA SILLA NI EL DE LAS PALANCAS”

***SE CONECTA CABLES DE SENSOR DE ASIENTO POR RUPTURA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF682	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,774 HRS

*HORÓMETRO

