




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS

“RECTIFICACIÓN DE CABEZA DE MOTOR, REALIZANDO ASENTADO DE VÁLVULAS Y RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS”

***SE REALIZA POSTURA DE CABEZA DE MOTOR, INYECTOR Y JUNTAS DE CABEZA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS


***SE REALIZA ASENTADO DE VÁLVULAS Y RECTIFICACIÓN DE ASIENTO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS

***SE REALIZA ASENTADO DE VÁLVULAS Y RECTIFICACIÓN DE ASIENTO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS

*RECTIFICACIÓN DE CABEZA DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS

***EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF681	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,827 HRS

***HORÓMETRO**

