



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,231 HRS

***SE COLOCÓ Y LIMPIO ARNES DE SENSOR DE PRESIÓN DEL COMUN RIEL POR SULFATO Y SE AJUSTO CON CINCHOS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,231 HRS

***SE COLOCÓ Y LIMPIO ARNES DE SENSOR DE PRESIÓN DEL COMUN RIEL POR SULFATO Y SE AJUSTO CON CINCHOS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,231 HRS

*HORÓMETRO

