



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF703	Fecha:	13/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,246 HRS

“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MONTACARGAS”

***SE REVISÓ INSTALACIÓN DE LUCES DELANTERAS (FAROS) Y SE HACE CORRECTIVO EL CUAL SE REEMPLAZÓ UN FUSIBLE 10 A**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF703	Fecha:	13/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,246 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

