



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF699	Fecha:	11/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,779 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN CILINDRO DE DESPLAZADOR”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF699	Fecha:	11/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,779 HRS

***REEMPLAZO DE 2 ORING DE CONEXIONES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF699	Fecha:	11/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,779 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF699	Fecha:	11/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,779 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF699	Fecha:	11/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,779 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**

