



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*DESMONTADO DE CADENAS Y CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*DESMONTADO DE CADENAS Y CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*DESMONTADO DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF696	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3,794 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE ENCONTRÓ BASE DE PEDAL SIN SUS TORNILLOS