



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS



*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF713	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	180.2 HRS

***HORÓMETRO**

