



|          |             |              |       |            |            |            |          |            |            |
|----------|-------------|--------------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | HARI MASA   | Solicitante: |       | Código QR: | VHSA-0106  | N. Orden:  | KAUF371  | Fecha:     | 21/11/2024 |
| Equipo:  | CATERPILLAR | Modelo:      | GP25N | Serie:     | AT35A07640 | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | HRS        |

***“TAPIZADO DE ASIENTO, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, DESMONTADO Y LAVADO DE RADIADOR”***

**\*NIVELADO DE ANTICONGELANTE**





|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF371  | <b>Fecha:</b>     | 14/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*TAPIZADO DE ASIENTO





|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF371  | <b>Fecha:</b>     | 14/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

### \*DESMONTADO Y LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR

