



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF723	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,822 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN TAPÓN DE HIDRÁULICO, LIMPIEZA EN TAPÓN DE HIDRÁULICO, LIMPIEZA A CAJA DE FUSIBLES, LIMPIEZA A BASE DE BATERÍA Y AJUSTE DE LUCES”

***REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN TAPÓN DE HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF723	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,822 HRS

***LIMPIEZA A BASE DE BATERÍA Y CAJA DE FUSIBLES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF723	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,822 HRS

*AJUSTE DE LUCES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUF723	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	2,822 HRS

*HORÓMETRO

