



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF726	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,610 HRS

“TENSAR BANDA DE ALTERNADOR O EN SU CASO REEMPLAZO”

***SE TENSÓ BANDA DE ALTERNADOR**

