



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA HIDRÁULICA EN CILINDRO DE DESPLAZADOR, DESMONTADO DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN, NIVELADO DE ANTICONGELANTE, COLOCAR SEGURO DE BASE DE BATERÍA, DESMONTADO Y LIMPIEZA DE CADENA, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MÁSTIL A PROFUNDIDAD Y FIAJAR TORRETA EN SU BASE”

***REPARACIÓN DE FUGA HIDRÁULICA, CAMBIO DE MANGUERA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*REPARACIÓN DE FUGA HIDRÁULICA EN CILINDRO DE DESPLAZADOR





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*DESMONTADO Y LIMPIEZA DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*DESMONTADO DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO DEL MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*NIVELADO DE FLUIDOS





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF700	Fecha:	15/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	12,311 HRS

*HORÓMETRO

