




Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF692	Fecha:	10/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,671HRS

“PRESENTA FISURA, REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA”

***SE RETIRA GUARDA DE CARGA POR RUPTURA Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACIÓN**






MONT-21

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF692	Fecha:	10/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,671HRS

*REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA





MONT-21

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF692	Fecha:	10/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	15,671HRS

*REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA

