



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

***SE DESMONTA ESCAPE PARA SU REPARACIÓN, CAMBIO DE FLEXIBLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF655	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A09204W	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	6,907 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA EN PANEL DE RADIADOR