




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,034 HRS


***“SE ENCUENTRA ROTO ASPA DE VENTILADOR Y SE ROMPE FLECHA DEL VENTILADOR, SE LLEVA MUESTRAS PARA SU COMPRA.
SE LLEVA BANDA Y POLEA DEL VENTILADOR”***





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,034 HRS

***SE DESMONTA Y SE QUITA MANGUERAS DEL RADIADOR Y ENFRIADOR PARA SU REVISIÓN, NO SE ENCUESTRAN DAÑOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

