



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF777	Fecha:	24/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	2,034 HRS

“DESMONTADO DE RADIADOR Y LAVADO, DESMONTADO DE CADENAS PARA LIMPIEZA A DETALLE, LIMPIEZA A DESPLAZADOR Y MÁSTIL, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN DE NIVELES”

***LAVADO, LIMPIEZA Y LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF777	Fecha:	24/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	2,034 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF777	Fecha:	24/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	2,034 HRS

*DESMONTADO Y LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF777	Fecha:	24/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	2,034 HRS

***LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-35	N. Orden:	KAUF777	Fecha:	24/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3095	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	2,034 HRS

*LIMPIEZA DE DESPLAZADOR

