



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*DESMONTADO Y LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*LAVADO Y ENGRASADO DEL MÁSTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*REVISIÓN Y LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF771	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,333 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ASIENTO POR UNO DE AMORTIGUACIÓN
- RETROVISOR IZQUIERDO
- CINTURÓN Y BROCHE DE SEGURIDAD