



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF827	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,573 HRS

“REVISIÓN DE FRENOS, BALATAS Y GATO DE INCLINACIÓN”

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE SISTEMA DE FRENO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF827	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,573 HRS

***REVISIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF827	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,573 HRS

*REVISIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF827	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,573 HRS

*REVISIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF827	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,573 HRS

***PLACA DE DATOS**

