



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-42	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9335	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	105 HRS

“FALLO EN MOTOR, NO REVOLUCIONA”

***REEMPLAZO DE DOS FILTROS DE COMBUSTIBLE DEBIDO A COMBUSTIBLE CONTAMINADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-42	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9335	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	105 HRS

***LAVADO DE TANQUE POR COMBUSTIBLE CONTAMINADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-42	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9335	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	105 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

