



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”

***SE RECIBE CON LOS DOS TANQUES DE GAS UNO A LA MITAD Y EL OTRO LLENO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS


*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





shot on moto g23
ca



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF668	Fecha:	08/02/2025
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2- 9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	16,876 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO TIENE EXTINTOR
- DAÑO EN VALVULAS DE GAS