



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNADARIO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LAVADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF790	Fecha:	30/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,672 HRS

*HORÓMETRO

