



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF837	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,669 HRS

“LIMPIEZA DE MÁSTIL Y CARRO PORTA HORQUILLAS A DETALLE, DESMONTADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS, LIMPIEZA EN GENERAL Y EMPACADO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS Y EMPACADO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF837	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,669 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF837	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,669 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF837	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,669 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUF837	Fecha:	01/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,669 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**

