



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO BALATAS, RETENES, TAMBORES Y HERRAJES”

***REEMPLAZO DE TAMBOR DE FRENOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TAMBOR DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RETENES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS DE FRENO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	HERMINIO GALICIA	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF901	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	HRS

*RELLENO DE LIQUIDOS DE FRENOS

