



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF911	Fecha:	13/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:		Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	9,780 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO DE FRENO, SACAR TAMBORES Y REVISAR ESTILO DE VIDA DE BALATAS