



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF916	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

"FUGA DE ACEITE"

***REPARACIÓN POR FUGA EN MANGUERA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF916	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF916	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (9 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF916	Fecha:	11/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- DISPLAY NO MARCA EL HORÓMETRO