



|                 |             |                     |                   |               |                      |                   |               |                   |     |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|
| <b>Empresa:</b> | DEISY MARIA | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> | VHSA-0347     | <b>N. Orden:</b>     | KAUF832           | <b>Fecha:</b> | 15/02/2025        |     |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK       | <b>Modelo:</b>      | CMP30D            | <b>Serie:</b> | CMP230D-3431-9587 KF | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA  | <b>Horómetro:</b> | HRS |

***“REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS, REALIZANDO REEMPLAZO DE MANGUERA DAÑADA EN BOMBA DE FRENOS, CALIBRACIÓN DE BALATAS Y PURGADO DE LINEAS”***

**\*SE REALIZA CAMBIO DE BOMBAS DEL SISTEMA DE FRENOS**





|                 |             |                     |        |                   |                      |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DEISY MARIA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0347            | <b>N. Orden:</b>  | KAUF832      | <b>Fecha:</b>     | 15/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK       | <b>Modelo:</b>      | CMP30D | <b>Serie:</b>     | CMP230D-3431-9587 KF | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE REALIZA CAMBIO DE BOMBAS DEL SISTEMA DE FRENOS**







|                 |             |                     |        |                   |                      |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DEISY MARIA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0347            | <b>N. Orden:</b>  | KAUF832      | <b>Fecha:</b>     | 15/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK       | <b>Modelo:</b>      | CMP30D | <b>Serie:</b>     | CMP230D-3431-9587 KF | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE REEMPLAZA MANGUERA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE FRENO**

