

Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES **Solicitante:**

Código QR:

VHSA-0254

N. Orden:

KAUFSN

Fecha:

19/02/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

FG30N

Serie:

AF13G00594

Ubicación:


VILLAHERMOSA

Horómetro:

7,910 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES **Solicitante:**

Código QR:

VHSA-0254

N. Orden:

KAUFSN

Fecha:

19/02/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG30N

Serie:

AF13G00594

Ubicación:

VILLAHERMOSA

Horómetro:


7,910 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES **Solicitante:**

Código QR:

VHSA-0254

N. Orden:

KAUFSN

Fecha:

19/02/2025

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

FG30N

Serie:

AF13G00594

Ubicación:

VILLAHERMOSA

Horómetro:

7,910 HRS

*LIMPIEZA Y LUBRICADO DE CADENAS



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,910 HRS

***LIMPIEZA A DETALLE Y ENGRASADO DE MÁSTIL**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES Solicitante:				Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

***HORÓMETRO**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,910 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DEL DESPLAZADOR