


Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

***LAVADO Y LUBRICADO DE CADENAS**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

***LIMPIEZA A DETALLE Y ENGRASADO DEL MÁSTIL**



Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 8,906 HRS

***HORÓMETRO**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INDUSTRIAL DE ALAMBRES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G00977	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,906 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DEL DESPLAZADOR