

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS


“CONTAMINACIÓN DE ACEITE EN RADIADOR”

***INSTALACIÓN DE RADIADOR**




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS

***REEMPLAZO DE RETEN DE VALVULA DE ACERCAMIENTO DE TRANSMISIÓN**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF308	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,141 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**



WWW.KAUFMANN.MX