

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARITNEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

"TERMINAL DE DIRECCIÓN DAÑADA"

***REPARACIÓN DE TERMINAL DE DIRECCIÓN**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARITNEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

* REPARACIÓN DE TERMINAL DE DIRECCIÓN



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARITNEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE 4 GRASERAS Y ENGRASADO DE EJE

