

Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUF967	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,072 HRS

“DESARMADO DEL SISTEMA DE FRENOS PARA REVISIÓN”

LIMPIEZA A BALATAS, TAMBORES, SE CALIBRARON Y PURGARON LINEAS DE FRENO



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUF967	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,072 HRS

*LIMPIEZA A BALATAS Y TAMBORES



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUF967	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,072 HRS

*LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:		VHSA-0347	N. Orden:	KAUF967	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,072 HRS

***REELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 LTS)**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUF967	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,072 HRS

***HORÓMETRO**

