



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	4.3 HRS

“FUGA DE COMBUSTIBLE”

***SOLDADURA EN ÁREA DAÑADA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	4.3 HRS

***SE DESOLDA PLACA PARA REPARACIÓN DE FUGA**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	4.3 HRS

***SE SOLDÓ ÁREA DAÑADA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	4.3 HRS

***SE SOLDÓ ÁREA DAÑADA Y EQUIPO QUEDA OPERATIVO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-44	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9337	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	4.3 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**

