



Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*RELLENO DE GRASERA





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS



***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

*LAVADO CON SOLVENTE DIELECTRICO





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

***LAVADO CON SOLVENTE DIELECTRICO**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL, CALIBRADO DE INYECCIÓN DE GRASA**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF963	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	PARAISO	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1,440 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SEPARADOR DE BIRLOS QUEBRADOS EN AMBAS RUEDAS
- SE DEJA GRASA ENTERA ALA ING. ALEJANDRA VIDAL