

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	3077 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:		Fecha:	19/02/2025
Empresa:	PUNTO A PUNTO	Código QR:	
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Tipo de servicio:	PREVENTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HELI	No. Económico / Ubicación:	CORONA AGENCIA MONT-33
Modelo:	CPQYD30	Capacidad:	3000 Kilo
Serie:	250303F2563	Horómetro / Km:	3077.0

FALLA REPORTADA				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS			
ACTIVIDADES A REALIZAR				
Fol.	Cantidad	Unidad	Descripción	
1	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	
2	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	
3	1	SERV	REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION	
4	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	
5	1	SERV	REVISION DE SISTEMA HIDRAULICO EN GENERAL PARA DESCARTAR FUGAS	
6	1	SERV	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL PARA DESCARTAR FALSO CONTACTOS	
7	1	SERV	REVISION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LUCES EN GENERAL, TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS EN GENERAL	
8	1	SERV	LAVADO A PRESION EN GENERAL	
9	1	SERV	NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS	
10	1	SERV	ENGRADADO EN GENERAL (GRASERAS)	
11	1	SERV	LUBRICADO DE CADENAS	
Fol.	Cantidad	Unidad	Descripción	
1	1	PZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	
2	1	PZA	FILTRO DE AIRE	
3	1	LTS	ACEITE DE TRANSMISION	
4	1	LTS	ACEITE DE MOTOR	

OBSERVACIONES

Se Remito mantenimiento Preventivo queda equipo en condiciones operarias.

Feo. M. M. NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Augustin Niebla Rodriguez. NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Empresa: 0 Marca: HELI
Solicitante: 0 Modelo del montacargas: 0
Numero Economico: 0 Serie del montacargas: 0
Nº de Orden: 0 Horometro: 3077.0

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto			Correcto funcionamiento de		
	SI	NO		SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torrete	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de			El equipo presenta		
	SI	NO		SI	NO
Birlos delanteros	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en motor	☒	☐
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Estado de las Llantas		
El montacargas cuenta con				SI	NO
	SI	NO			
Tanque de gas 1	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☒	☐
Tanque de gas				SI	NO
	SI	NO			
Valvulas dañadas	☒	☐			
Aro de la base dañada	☒	☐			

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE
"EL CLIENTE"

Augustin Niebla Rodriguez
ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"