




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1011	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA, VERACRUZ	Horómetro:	4,363 HRS

“REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL Y LEVANTAMIENTO GENERAL”

***INSTALACIÓN DE DOS MANGUERAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1011	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA, VERACRUZ	Horómetro:	4,363 HRS

*INSTALACIÓN DE DOS MANGUERAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1011	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA, VERACRUZ	Horómetro:	4,363 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1011	Fecha:	27/02/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA, VERACRUZ	Horómetro:	4,363 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BALEROS DE RIEL DE CADENAS O EN SU CASO COMPLETA
- REVISIÓN A SISTEMA DE FRENOS
- REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS
- LIMPIEZA DE MÁSTIL A DETALLE
- LIMPIEZA DE RADIADOR
- BANDA DE MOTOR DAÑADA

