



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0177

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

***HORÓMETRO:**





VHSA-0177

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF978	Fecha:	01/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,135 HRS

OTRAS OBERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN GATO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO
- RUIDO EN POLEA DE MANGUERA VIAJERA