




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUF923	Fecha:	28/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,287 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA EN BANCO HIDRÁULICO”


***REEMPLAZO DE ABRASADERA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUF923	Fecha:	28/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,287 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA - 0075

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUF923	Fecha:	28/02/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,287 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y CAJA EN LA PARTE INFERIOR